

D8039 Brøndbyøster Vest
Fejl og mangelliste ved aflevering af delstr. 1.07 GF Rugbakken

| Pkt. | Delstrk. | Adresse | Beskrivelse | Fejl udbedret (dato) | Kontrol tilsyn (dato) |
|------|----------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1.07 | Sorrentovej/Milanovej | Asfalt mangler på hjørnet. | | |
| 2 | | Sorrentovej/Engvej | Billede fremskaffes. Asfalt mangler i inderbort. | | |
| 3 | | Sorrentovej 33 | 5 fliser udskiftes. | | |
| 4 | | Sorrentovej 35 | 3 fliser udskiftes. | | |
| 5 | | Milanovej 45 | 1 flise udskiftes. | | |
| 6 | | Milanovej 47 | 4 fliser udskiftes. | | |
| 7 | | Milanovej 43-45 | 4 fliser ved skab 33539 rettes op. | | |
| 8 | | Milanovej 43 | 3fliser i indkørsel rettes op. | | |
| 9 | | Milanovej ovf. nr. 43 | Asfalt og flise ligger for lavt. | | |
| 10 | | Milanovej 49 | Billede fremskaffes. Ny asfaltlap | | |
| 11 | | Milanovej 49 | Leret vejgrus lægges ved skab 33564. | | |
| 12 | | Milanovej 50 | Ny asfaltlap efter skydning. 4 fliser rettes op. | | |
| 13 | | Milanovej 51 | 1 flise tanner i indkørsel | | |
| 14 | | Milanovej 53 | 7 fliser udskiftes + 7 ekstra gamle fliser efter forhandling, på Entreprenørens regning | | |
| 15 | | Milanovej 53 | Inderbort revneforsegles. Hvis dette ikke er muligt, skæres en 15cm. kant og der lægges ny asfalt | | |
| 16 | | Milanovej 55 | 1 flise udskiftes. | | |
| 17 | | Milanovej/hjørnet ved Italiensvej | 1 flise med knækket hjørne udskiftes. Billede fremskaffes. | | |
| 18 | | Milanovej/Italiensvej 57 | 1 flise udskiftes. 3 fliser rettes op. Hul ved Betonmast tilfyldes med asfalt. | | |
| 19 | | Sorrentovej 25-29 | Fliser efterstødes | | |

