



Matr.nre. 49b, 1311, 1827, 1830, 1831 og 2064

Ejerlav: Sundbyøster, København

Kommune: Københavns Kommune

Opmålt i: januar 2011

Annette Dohn Sonne

Målforhold: 1: 500

Landinspektør

Landinspektør j.nr.: K2007/00010

Dato: 12. marts 2012



KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Byggeri
3366 5200
byggeri@tmf.kk.dk

Signaturforklaring

- - - - - : Blindt skel, der ikke bortfalder

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.

Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Kort & Matrikelstyrelsen, er mærket med GL.

Andre signaturer:
Se DS 104 og 198

KOORDINATLISTE - system S34S

Nr	Y	X	BEMÆRKNING
303	138550,75	68180,11	Bygning - målt til mur
315	138508,66	68204,24	Bygning - målt til mur
319	138515,80	68207,33	Bygning - målt til mur
320	138527,40	68205,07	Bygning - målt til mur
321	138539,01	68221,77	Bygning - målt til mur
324	138570,63	68256,98	Bygning - målt til mur
329	138592,78	68267,01	Bygning - målt til mur
367	138617,44	68227,99	Skelpt i betonkant
368	138607,74	68252,00	Skelpt jernrør
369	138590,46	68244,53	Skelpt jernrør
370	138600,04	68222,40	Skelpt uden afmærk
371	138580,90	68216,24	Skelpt uden afmærk
372	138572,10	68236,59	Skelpt jernrør
373	138554,07	68228,79	Skelpt skrue
374	138557,72	68208,79	Skelpt uden afmærk
375	138558,00	68204,91	Skelpt jernrør
386	138528,04	68165,32	Skelpt uden afmærk
388	138560,12	68176,14	Skelpt skrue
1370	138599,64	68223,32	Indrykket jernrør
1371	138580,50	68217,16	Indrykket jernrør
1374	138557,45	68210,27	Indrykket jernrør